
Verslijt een accu bij een lange tijd niet gebruikt

Geschreven door Klanten Service Toolw@re - 03/12/2008 05:40

De laatste stand der techniek vertelt ons dat een accu na gebruik, volgeladen moet worden opgeslagen in een droge koele ruimte en minimaal een maal per 4 a 6 maanden moet worden geladen. Een teruggang in capaciteit zal geleidelijk plaatsvinden.

=====